


## 江西理文化工双氧水车间参观纪实


2018年6月1日，设备部联合双氧水车间，组织公司经理级以上领导干部对双氧水车间设备管理情况进行了参观，对现场设备卫生、标识标记等情况进行了观摩学习。




车间专门安排了讲解人员向各部门领导干部汇报了车间近期的变化、落实“标识规定”所做出的努力、与参观人员对现场每一处细节进行了探讨，哪些是重点关注，哪些是提醒警示，哪些有利于工艺巡检，有条不紊！



双氧水车间全体员工没有辜负大家的期望，他们用毫不逊色于聚合车间的成果向全体领导干部展示了细节之美，再一次让我们懂得了进一步提升车间环境、提高设备管理水平、建设“美丽工厂”的快捷方式无外乎从一点一滴做起、一步一个脚印的去落实，也很好的诠释了全员参与设备管理的可能性，为各车间树立了样板、树立了标杆！



赞赏之余，各部门领导干部也根据现场情况提出了宝贵建议，例如楼面面积水问题；灭火器统一制作点检卡牌，美观防丢失；取样口警示牌规格及内容统一标准等等。设备部也会根据此次参观活动积累的经验，进一步完善《装置、厂房、设备标识标记管理规定》。





管理只有起点，永远没有终点。希望通过此次对双氧水车间的观摩学习，继续打造一个又一个样板车间，让我们离“美丽工厂”更近一步！实现成为行业典范的目标！